

# 「フロン見える化シール」実施報告書



お客様	名称	ミニストップ朝倉I.C通り店		担当部門	九州技術部 サービス・工事	
	住所	福岡県久留米市田主丸町長栖781-1		実施日	2012年3月2日	
設置場所		店舗外冷凍機置き場及び厨房内			実施者	徳永
貼付機器	名称	冷凍機	名称	冷凍機	名称	縦型冷凍庫
	機種	KX-R6AMV1	機種	KX-4A2	機種	EED-34FETA5-M
	機番	U2471958	機番	U2360028	機番	1L-00240
	冷媒	R404A	冷媒	R404A	冷媒	R404A

貼付機器写真



貼付機器写真



貼付機器写真



# 「フロン見える化シール」実施報告書



お客様	名称	ミニストップ朝倉I.C通り店			担当部門	九州技術部 サービス・工事課	
	住所	福岡県久留米市田主丸町長栖781-1			実施日	2012年3月2日	
設置場所		厨房内			実施者	徳永	
貼付機器	名称	台下冷蔵庫	名称		名称		
	機種	RXC-40RM5-M	機種		機種		
	機番	2A-00081	機番		機番		
	冷媒	R134a	冷媒		冷媒		



釧路 SD1



釧路 SD2



釧路 SD3



釧路 4



旭川 SD1



旭川 SD2



旭川 SD3



旭川 SD4



旭川 SD5



旭川 SD6



フロン見える化シール貼付け状況（帯広 SD）

帯広 SD1



帯広 SD2




帯広 SD3



帯広 SD4











【天井カセット型の貼付事例】





(株)タイヨー 波崎店  
冷凍機



(株)ミヤスズ 横須賀店  
冷凍機



(株)ミヤスズ 飯岡店  
エアコン室内機




(株)タイヨー コロツケ室



新扇齒科



新扇齒科





ALL INFORMATION CONTAINED  
HEREIN IS UNCLASSIFIED

305-12  
303-304 305-311

30-30000  
EYE  
[Additional illegible text]





**フロン使用機器** フロンの見守り

● フロン使用機器は、フロンガスが漏れ出すことがあります。漏れを確認するときは必ず目視で確認してください。

● 修理時にフロンガスが補充される場合があります。フロンガスは、地球環境にやさしい物質です。

この機器のフロンガスは、 株式会社

**NADA**

※ 本機は、フロンガスを使用しています。フロンガスは、地球環境にやさしい物質です。修理時にフロンガスが補充される場合があります。



フロン使用機器 フロンの見える化

- フロンが漏れ出すと地球温暖化が進みます。検知を促すために適正にフロンを回収しましょう。
- 修理時にフロンが補充される場合は、フロンが漏れていないか、検知が必要です。

CO2換算の温暖化ガス(CO2換算)：5.9w トン









フロン使用機器  
フロンが見えたら  
目印  
フロンが漏れかかると冷媒濃度が薄まります。修理  
を始める前に必ず目印を確認してください。  
目印を確認してフロンが漏れかかっている場合は、フロンが漏  
れていないか、修理をお願いします。  
この機器の修理はR410A 専用工具で作業してください。

R410A



フロン使用機器  
フロンが見えたら  
目印  
フロンが漏れかかると冷媒濃度が薄まります。修理  
を始める前に必ず目印を確認してください。  
目印を確認してフロンが漏れかかっている場合は、フロンが漏  
れていないか、修理をお願いします。  
この機器の修理はR410A 専用工具で作業してください。

R410A







 PAC-2(B)  
20A全備室




W407C  






SUPER INVERTER

2F 西北側





ACP-K-2

R407C



